

Для работы сканера 9516 с Меркурием 185 последовательно отсканировать следующие настроечные коды:

Restore the factory settings



FFFFF7

Turn on GS character output



%%SpecCodeEF

Replace GS with F8



%%15